

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высокотемпературный термостойкий герметик разработан специально для надежной герметизации и уплотнения швов и соединений, которые подвергаются постоянному или периодическому воздействию повышенных температур до +250°C (и кратковременно до +275°C). Сохраняет эластичность и прочность при температурных перепадах, устойчив к вибрациям, влаге и воздействию химических веществ.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Монтаж систем отопления и водоснабжения;
- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования;
- Герметизация панелей кухонных плит и духовых шкафов;
- Ремонт авто- и мото- двигателей;

СВОЙСТВА

- Выдерживает температуру до +250°C, кратковременно до +275°C;
- Эластичный – не растрескивается после высыхания;
- Обладает высокой прочностью и адгезией;
- Соответствует стандарту ISO 11600-25NM;
- Подходит для ремонта автомобилей благодаря своей термостойкости;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Плотность	1,02±0,03 г/см ³
Жизнеспособность	12 минут
Время отверждения	2 мм/сутки
Прочность на растяжение	1,5 Мпа
Модуль упругости при 100%	0,3 Мпа
Относительное удлинение при разрыве	500%
Твердость по Шору, А	12-13
Способность к деформациям	20%
Срок службы	5 лет
Температура применения	От +5°C до +40°C
Температура эксплуатации*	От -50°C до +250°C

*Кратковременно до +275°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Картридж

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой;
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить наконечник, затем снять колпачок и срезать носик под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва;
- Для нанесения использовать специальный монтажный пистолет;
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем;
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить водой;
- Затвердевший герметик удалить механическим способом;

Тюбик

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой;
- Нанести герметик;
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем;
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить водой;
- Затвердевший герметик удалить механическим способом;

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 18 месяцев.

Хранить в сухом, прохладном при температуре от +5°C до +25°C.





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Храните в недоступном для детей месте;
- Избегайте контакта с кожей и глазами. Перед нанесением используйте перчатки;
- Беречь от замерзания, прямых солнечных лучей и температур выше +50°C;
- Наносить в хорошо проветренных помещениях;
- Не вдыхайте пары;

Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объём	Штук в коробке	Цвет	Артикул
Картридж	310мл	12	Красный	20019
Туба	60мл	15	Красный	20069
	85мл	12	Красный	20103
	85мл	12	Черный	20099